

Rua Flonora Ramos, 18 – Bairro Centro
Urucuia-MG CEP: 38649.000

E-mail: camaradeurucuia@yahoo.com.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma de telhado e Instalações elétrica na Câmara Mun. dos Vereadores de Urucuia/MG

1. Telhado





Rua Flonora Ramos, 18 – Bairro Centro

Urucuia-MG CEP: 38649.000

E-mail: camaradeurucuia@yahoo.com.br



Fotos 01 e 02 – Telhado em estado precário, com telhas danificadas e sem amianto.

Serviços a serem executados: Substituição por telhas termoacústicas com núcleo em EPS e troca do rufo sobre o telhado.




Rua Flonora Ramos, 18 – Bairro Centro
Urucuia-MG CEP: 38649.000

E-mail: camaradeurucuia@yahoo.com.br

2. Calhas e Platibanda





Fotos 03 e 04 – Deterioração das calhas e ausência de reboco e impermeabilização na platibanda.

Serviços a serem executados: Substituição das calhas, aplicação de argamassa para reboco e manta líquida para impermeabilização.



Rua Flonora Ramos, 18 – Bairro Centro

Urucuia-MG CEP: 38649.000

E-mail: camaradeurucuia@yahoo.com.br

3. Infiltrações e Forros







Rua Flonora Ramos, 18 – Bairro Centro

Urucuia-MG CEP: 38649.000

E-mail: camaradeurucuia@yahoo.com.br





Fotos 05 a 08 – Presença de infiltrações no telhado, ocasionando danos aos forros de gesso acartonado.

Serviço a serem executados: Eliminação dos pontos de infiltração, substituição do gesso danificado e execução de pintura de acabamento.



Rua Flonora Ramos, 18 – Bairro Centro

Urucuia-MG CEP: 38649.000

E-mail: camaradeurucuia@yahoo.com.br

4.Instalações Elétricas







Rua Flonora Ramos, 18 – Bairro Centro

Urucuia-MG CEP: 38649.000

E-mail: camaradeurucuia@yahoo.com.br








Rua Flonora Ramos, 18 – Bairro Centro

Urucuia-MG CEP: 38649.000

E-mail: camaradeurucuia@yahoo.com.br







Rua Flonora Ramos, 18 – Bairro Centro

Urucuia-MG CEP: 38649.000

E-mail: camaradeurucuia@yahoo.com.br





Fotos 09 a 16 – Cabos, disjuntores e conectores instalados de forma inadequada, passando por locais sem infraestrutura adequada (tubulação ou eletrocalhas).

Serviço a serem executados: Instalação de infraestrutura em eletrodutos e eletrocalhas, substituição dos cabos inadequados, e implantação de quadro de distribuição com disjuntores dedicados para a alimentação das unidades condensadoras de ar-condicionado.



Rua Flonora Ramos, 18 – Bairro Centro
Urucuia-MG CEP: 38649.000

E-mail: camaradeurucuia@yahoo.com.br

Relato Técnico

Instalações Elétricas: Foi constatada inadequação técnica e comprometimento funcional das instalações, com relatos de funcionários sobre o não funcionamento de equipamentos de ar-condicionado, entre outros.

Cobertura (Telhado): Em estado avançado de desgaste, com ocorrência de vazamentos que ocasionaram danos a móveis e acervos (galerias de fotos), conforme evidenciado na vistoria e no registro fotográfico.

LUCAS LISBOA DE ANDRADE

ENG. CIVIL / CREA: 31285/D-DF